

กฎความปลอดภัยในการทำงาน

SAFETY RULES

เรื่อง ความปลอดภัยในการทำงานเกี่ยวกับหินเจียรแท่นและเครื่องตัดไฟเบอร์ (CUT OFF MACHINE)

ข้อปฏิบัติในการทำงานกับหินเจียรแท่น

1. ก่อนปฏิบัติงานต้องตรวจสอบหินเจียรว่าไม่แตก ชำรุด และต้องมีเครื่องป้องกันสะเก็ดวัสดุกระเด็น
2. ก่อนเจียรต้องสวมใส่หน้ากากหรือแว่นตาก่อนทุกครั้ง
3. ห้ามใช้ด้านข้างของหินเจียร เจียรชิ้นงาน
4. หินเจียรที่ใช้งานจนเกิดความโค้งขึ้นบริเวณหน้าหินเจียร ให้ตัดส่วนที่โค้งงอออกไปด้วยเครื่องมือปรับ แต่งหน้าหินเจียร
5. การเจียรหินงานควรใช้หินเจียรชนิดหยาบก่อน แล้วจึงใช้หินเจียรชนิดละเอียดอีกครั้ง
6. แท่นรองชิ้นงานต้องวางในแนวระนาบ และห่างจากหินเจียรประมาณ 1/8 นิ้ว
7. ขณะเจียร ควรมีน้ำสำหรับจุ่มชิ้นงานที่ร้อน
8. ไม่ควรเจียรงานเกินกำลังของเครื่องเจียร
9. หัวหน้างานมีหน้าที่ตรวจสอบดูแลพนักงานให้ปฏิบัติตามกฎความปลอดภัย

ข้อปฏิบัติในการทำงานกับเครื่องตัดไฟเบอร์ (CUT OFF MACHINE)

1. ก่อนปฏิบัติงานต้องตรวจสอบใบหินตัด (CUTTING WHEEL) ว่าไม่แตก ชำรุด
2. สวมใส่หน้ากากหรือแว่นตาก่อนทุกครั้ง
3. สวมถุงมือหนังทุกครั้งที่ปฏิบัติงาน
4. ไม่ควรใช้ตัดชิ้นงานเกินกำลังของเครื่องตัด
5. ห้ามนำวัสดุใด ๆ มาเจียรหรือลับที่ด้านข้างโดยเด็ดขาด

ข้อควรระวัง ห้ามใช้หินเจียร ใบหินตัดที่ชำรุดหรือมีรอยร้าวและไม่เจียร ตัด ไกล่สารไวไฟเด็ดขาด